
2021 年 12 月度 バージョンアップ項目


〈施工図〉

1.間柱耐風梁配置

・配置画面にガセットを作図するよう修正




・転んだ梁につく間柱とのガセットに対応



2.梁切断リスト

・現場溶接に対応



3.梁詳細


・天吊りの追い寸を出力するように対応




4.梁切断リスト・梁詳細 (設定共通)

・小梁の吊り穴として、上フランジ両端の対角に穴を開けるよう自動設定追加 裏サイズ(フランジ幅 99 等)にも対応

(対象梁タイプは小梁とキャンティ梁の H 鋼で合掌梁と折れ梁は未対応)






5.間柱図面作成

・間柱の上端部に吊り穴を開けるように設定追加端明等は上記 4.小梁吊り孔と同設定





6. 嵩上配置添付


・嵩上部材にB材を追加

7.施工図積算

・RB ブレスのターンバックルを積算変換するように対応 (ブレス配置でターンバックル "左" か "右" 選択時に有効)


8.ダイア耳設定

・基準設定-ジョイント空間-ダイア耳で、コラム柱の厚み別設定 "27 mm以下は 25 mm" "28 mm以上は 30 mm" を追加 (既存データの変更防止の為、初期値はチェックなし)




9.現場溶接時ダイア押さえ寸法

・現場溶接物件時はダイアの押さえ寸法を通常のブラケットと別設定を追加 (柱詳細・初期設定・ダイアに対しての合わせ)




10.軸ブレス配置

・ブレス配置時に梁天の下がった梁上にのる間柱検索の不具合を修正




11.天吊り

・勾配なりに転んだ梁とのガセット出力不具合を修正




12.伏図

・斜め通りの物件の伏図寸法の重なりを修正




13.軸図

・両端の受けが斜めの勾配梁の作図を修正




・受け梁と小梁の勾配が違う場合に起こるガセットのずれを修正




14.材料リスト

・ピン接のセンタージョイント部のデッキ受けを出力するよう修正




・母屋のボルトを出力するよう対応






15.仕口リスト

・飛行機梁で先端が斜め切りの場合の不具合を修正



・柱が回転している勾配のある仕口に対応



16.柱詳細(単品図)

・ダイア確認で斜め通りの柱の既製品コアを表示するよう修正

【修正前】

	ダイヤ確認 C2-(X1通, Y0a通)							
	階名称	レベル	タイプ	既製品名	厚み	材質		
	2SL	Lv.1	1		19	SN490C	1:通しダイア	
ı		Lv.2	内		16	SN490B	2.内タイア	
		Lv.3	通し		19	SN490C	9:既製品ダイア 0:ダイア無し	
ı		Lv.4					U:\$47 M.C	
		Lv.5						

【修正後】

		× 1						
_	- ダイヤ確認							
	C2-(X1通, Y0a通)							
	階名称	レベル	タイプ	既製品名	厚み	材質	_	
	2SL	Lv.1	0				1:通しダイア ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・	
	既製品	Lv.2	無し				2:内ダイア	
	ND250S	Lv.3	無し				9.既製品ダイア 0.ダイア無し	
		Lv.4					0:メイア無し	
		Lv.5						


17.軸ブレス(原寸型紙)

- ・H柱のウエブにつくブレスシートを修正。
 - ※以下の修正は、「新規物件」または「ブレスのデータの初期化」で反映されます。
 - ・押えリブの溶接廻しを「柱詳細-初期設定-柱水平リブ」の溶接廻しを見るようにしました。

(以前は小梁ガセットの溶接廻しの設定が反映されていた)



・裏側に入る縦リブの溶接廻しを「柱詳細-初期設定-柱垂直リブ」の溶接廻しを見るようにしました。



<胴縁システム>

1. 胴縁と施工図の連動の修正

・内胴縁ピースに長さの無いピースを対応しました。(例:サイズが PL-6 のピースに対応)


2. 胴縁マスターの修正

・一部サイズでH鋼の単重(kg/m)が古いデータを使用していたので更新しました。

サイズ	更新前 (kg/m)	更新後(kg/m)
H-100 x 100	17.2	16.9
H-125 x 125	23.8	23.6
H-125 x 60	13.2	13.1
H-148 x 100	21.1	20.7
H-150 x 150	31.5	31.1

3. 胴縁編集の修正

・相手の無い端部のクリア寸法を変更した場合はクリア寸法を表示するようにしました。




4. 胴縁編集-一括修正の修正

・一括修正でクリア変更時に取合優先の選択状態をリセットしないようにしました。

5. 「ピース編集」-「手動配置」-「内胴縁」を修正

・ダブルで配置する場合に挟み込みクリアをセットするようにしました。




6. データ集計を修正

・未登録のバックプレートを使用していた場合にメッセージを表示するようにしました。




7. 「データ出力」画面に図面出力と加工図出力の日時を表示するようにしました。

・出力日時が集計日時より古い場合は色を変えて表示します。



8. NCデータ作成(オプション機能)

・タケダCSV、マーク番号設定の有効・無効を選択できるようにしました。



9. 「抱き合わせ」「組物」の登録の修正

・抱合せの名称を連続入力しなかったときに、最大数(227件)の登録ができない不具合を修正しました。

10. 集計表の修正


無効データにした角パイプに付く通しボルトの数の不具合を修正しました。

11. 胴縁加工図の修正


・端部にはみだした孔を作図しないようにしました。

端部からはみだしたピース







・断面を右にした場合に、断面が2つあると矢印と重なる不具合を修正しました。



・斜めピースの端部のアングルピースを内向きに配置した時の作図を修正しました。




・抱き合わせC鋼が胴縁からはみだした時に作図しない場合がある不具合を修正しました。



12. 抱き合わせの組立図

・断面図、溶接するピースが無い場合にA断面に抱き合わせの胴縁を作図するよう修正しました。



13. 孔あけ加工表

・胴縁部材サイズ (フランジ幅) の小数点に対応しました。

14. 胴緣個別修正

設定を有効にすると左クリックした胴縁に修正項目が即座に反映されます。(座標以外)

